

INFORME DE ACTUACIÓN

Cliente: Ayuntamiento de Fresno de Torote
Asunto: Denuncia problemas de roedores
Especie: Roedores
Zona de actuación: Calle Laurel y aledaños
Autor: Ángel Verdier Puchau (Jefe Técnico)
Fecha de informe: 08 de Junio de 2017
Antecedentes

No se tienen recogidas incidencias recientes en el histórico de la zona.

Actuaciones

Con fecha 5 de Junio del presente personal técnico efectúa inspección de la red de saneamiento de la zona, observando en algunos registros rastros o movimiento de roedores en los mismos.

Con el fin de controlar las incidencias, se refuerza la red de saneamiento colocando cebos de control mediante sonda en el interior de los pozos de registro, con el fin de poder valorar la captación de los mismos en las labores de revisión posteriores.


Conclusiones

Independientemente de los trabajos de mantenimiento periódico que se efectúan según calendario y prescripciones técnicas establecidas con los servicios municipales, la empresa tiene abierto un aviso para efectuar un seguimiento marcado de la zona.

Medidas y recomendaciones que se deben seguir a nivel privado

- Limpieza periódica de la red de saneamiento interna
- Control del alimento de los animales domésticos.
- Colocación de rejillas en todas aquellas edificaciones que tengan cámara de aire en la parte baja de las mismas.
- Colocación de mallas tupidas en las rejillas de pluviales internas.
- Dotar de sistema sifónico a los registros y/o rejillas de pluviales.
- Limpieza y ordenamiento periódico de la leñera.

- Limpieza perimetral del interior de las parcelas privadas, prestando especial atención al recorte de las zonas verdes.
- Evitar la acumulación de enseres u otros materiales que puedan dar cobijo o anidamiento a los roedores.



INTI S.A.
Avda. Somosierra, 18 Torre 5
Pol. Ind. La Brea
28760 San Sebastián de los Reyes
(MADRID)
Tlf. 91 663 72 20 Fax: 91 663 72 34
C.I.F. A-28804896

Angel Verdier Puchau
Jefe Dpto. Técnico

San Sebastián de los Reyes, 08 de Junio de 2017